कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार।

पत्रांकः न–10(2)/सीएफओ–एच/19 दिनांकः जून 26 ,2019।

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मूल चन्द शास्त्री बाल विद्यापीठ,
सतीकुण्ड कनखल हरिद्वार।

विषयः अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बरः–27941787 दिनांकः 18.06.2019 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार मूल चन्द्र शास्त्री बाल विद्यापीठ सतीकुण्ड कनखल हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से निरीक्षण कराया गया, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक 20.06.2019 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता–04 अदद, डी0सी0पी फायर एक्सटिंग्यूशर 05 किग्रा0 क्षमता–01 अदद, सी0ओ0टू0 4.5 किग्रा0 क्षमता–01 अदद, 02 किग्रा0 क्षमता–01 अदद, टैरिस टैंक 4000 ली0 क्षमता–01 अदद, समरसिबल पम्प–01 अदद, का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय भवन का विस्तार/अतिरिक्त शेडों के निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अग्निशमन व्यवस्था समय–2 पर चैक कर सदैव कार्यशील दशा में रखी जाये, अकार्यशील पाये जाने पर तत्काल कार्यशील करा ली जाये, तथा आकस्मिक निरीक्षण के समय व्यवस्था संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन हरिद्वार के टेलीफोन नं0 ***01334–265600 व 101 को भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी*** *Lay out plan भी प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाये, एन.बी.सी के भाग–4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये, तथा टैंरिक टैक स्थापित कर प्रति तल पर होजरील की व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है।*

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की संस्तुति आख्या के आधार पर मूल चन्द्र शास्त्री बाल विद्यापीठ सतीकुण्ड कनखल हरिद्वार के उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ नवीनीकरण किया जाता है कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा, तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

TRUE COPY

Neelam Bakshi
Principal
M.C.S. Bal Vidya Peeth
Satikund, Kankhal,
Haridwar

Manager
M.C.S. BAL VIDYA PEETH
Satikund, Kankhal, Haridwar